

ПАСПОРТ

ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНОЕ ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО

KUA-M

2736/2757 ПС



ЗАО "СовПлим", Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, корп. 2

Тел.: (812) 33-500-33, факс: (812) 227-26-10


e-mail: info@sovplym.com http://www.sovplym.com

1. Введение.

- 1.1. Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M (в дальнейшем KUA-M) предназначено для удаления различных видов дыма, пыли, газов, аэрозолей и других вредных веществ от локального источника выделения в системе вытяжной вентиляции цехов на предприятиях различных отраслей промышленности.
- 1.2. Паспорт содержит техническое описание КUA-М и сведения, необходимые для правильной эксплуатации этого устройства.
- 1.3. Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием своих изделий, поэтому конструкция КUA-М может содержать незначительные отличия, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие эксплуатационные характеристики.

2. Техническое описание.

2.1 Подъемно-поворотное вытяжное устройство КИА-М обозначается:




КИА - Подъемно-поворотное вытяжное устройство КИА ТУ 4863-005-05159840-2001.

2.2. В комплект поставки входит:


Νō	Наименование	Количество		
		KUA-M-H	KUA-M-S	
1	Подъемно-поворотное вытяжное устройство, состоящее из (см. рис. 3.1):			
1.1	Внешняя труба в сборе с воронкой и внешним шарниром	1	1	
1.2	Внутренняя труба в сборе с внутренним шарниром	1	-	
1.3	Внутренняя труба в сборе с внутренним шарниром и поворотной опорой	-	1	
1.4	Поворотная опора в сборе с кронштейном и фланцем	1	-	
1.5	Гибкий рукав L=1300 мм	1	-	
1.6	Хомут	4	1	
2	Пульт управления	1 только для KUA-M-HL	1 только для KUA-M-SL	
3	Паспорт	1	1	
4	Упаковочная тара	1	1	

2.3. Габаритные и присоединительные размеры, а также масса КUA-M, габаритные и присоединительные размеры кронштейна и фланца указаны на рис.2.1 и таблице 2.1.

KUA-M-S





KUA-M-H



Монтажный кронштейн (поз.13 рис.3.1)

Присоединительный фланец (поз.14 рис.3.1)








Рис.2.1

Табл. 2.1

Модель	L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, кг.
KUA-M-2S	1840	713	589	15,85
KUA-M-3S	2860	1313	1009	19,6
KUA-M-4S	3790	1813	1439	22,2
KUA-M-2H	1840	713	589	22,0
KUA-M-3H	2860	1313	1009	25,4

Габаритные и присоединительные размеры пульта управления указаны на рис.2.3, электрическая схема пульта управления приведена на рис.2.2.

Электрическая схема пульта управления




Рис. 2.2

Перечень элементов					
Наименование					
Пускатель магнитный ПМ12-010100У3, 24В					
Реле тепловое РТТ-5-10УХЛ4 (1,8A для PU-1,8; 2,6A для PU-2,6; 4,6A для PU-4,6)					
Предохранитель 2А					
Выключатель SC 767, 15A					
Трансформатор ТПК-50-220/24/12В					
Предохранитель 1А					
Предохранитель 0,5А					
Выключатель вентилятора HS11, 8A					
Выключатель подсветки HS11, 8A					
Лампа галогеновая 20 W 12V EXM 38°					

Электродвигатель вентилятора

Μ






Рис. 2.3


KUA-М может поворачиваться по горизонту, вокруг вертикальной оси опоры на угол 360 градусов. Зоны обслуживания по вертикали приведены на рис. 2.4.

Зоны обслуживания



2.4. Диаметр воздуховодов KUA-M равен 160 мм. Механизмы поворота и уравновешивания расположены снаружи воздуховодов и не создают сопротивления воздушному потоку. Рекомендуемый расход воздуха при эксплуатации KUA-M на сварочных постах составляет 800-1200 м3/ч. Аэродинамическая характеристика приведена на рис. 2.5.





- 1. Воронка
- 2. Гибкий шланг L=500мм
- 3. Шарнир воронки
- Хомут
- 5. Внешняя труба
- 6. Гибкий шланг L=650мм
- 7. Внешний шарнир
- 8. Внутренняя труба
- 9. Внутренний шарнир 10. Поворотная опора
- 11. Газовая пружина
- 12. Болт М6 (8шт)
- 13. Кронштейн
- 14. Фланец
- 15. Гибкий шланг L=1300 мм




Рис.3.1.

- 3.1. Монтаж КUA-М-Н производить в последовательности:
 - Установить и закрепить на требуемой высоте кронштейн (поз.13 рис. 3.1);
 - Установить и закрепить внутренний шарнир (поз. 9) на поворотной опоре (поз. 10);
 - Надеть гибкий шланг (поз.6) на поворотную опору (поз. 10) и закрепить хомутом (поз. 4);
 - Установить и закрепить внешний шарнир (поз. 7) на внутренней трубе (поз. 8);
 - Надеть гибкий шланг (поз.6) на внутреннюю трубу (поз. 8) и закрепить хомутом (поз. 4);
 - При необходимости, надеть гибкий шланг (поз. 15) на фланец (поз.12) и закрепить хомутом (поз. 4).
- 3.2. Монтаж KUA-M-S производить в последовательности:
 - Отвернуть 8 болтов М6 (поз. 12), совместить отверстия в поворотной опоре (поз. 10) с отверстиями на месте установки и закрепить 8 болтами М6 (поз. 12);
 - Установить и закрепить внешний шарнир (поз. 7) на внутренней трубе (поз. 8);
 - Надеть гибкий шланг (поз.6) на внутреннюю трубу (поз. 8) и закрепить хомутом (поз. 4).
- 3.3. При эксплуатации:
 - Периодически проверять затяжку крепежных болтов и гаек;
 - Для фиксации KUA-M в требуемом положении отрегулировать фрикционные элементы путем затяжки или ослабления ручек (для внутреннего и наружного шарниров поз. 7 и 9) и самоконтрящихся гаек (для шарнира воронки поз. 3).

Внимание!

Газовая пружина находится в сжатом положении, при монтаже и эксплуатации во избежание поломок соблюдать следующие меры безопасности:

- Запрещается демонтаж газовой пружины (поз. 11) с внутреннего шарнира (поз. 9);
- Запрещается разборка внутреннего шарнира (поз. 9);
- Запрещается демонтаж внутреннего шарнира (поз. 9) с внутренней трубы (поз. 8);
- Для КUA-M-S запрещается демонтаж внутреннего шарнира (поз. 9) с поворотной опоры (поз. 10).

4. Гарантийные обязательства.

- 4.1. Гарантийный срок на KUA-M при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
- 4.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности или заменять изделие и составные части.

5. Свидетельство о приемке. Вытяжное воздуховодное устройство КUA-M заво соответствует ТУ 4863-005-05159840-2001и признано годным к эк	
Дата выпуска	
Начальник ОТК	
м.п.	